


Hemocultura no Paciente Adulto: Orientações para coleta e transporte.

ORIENTAÇÕES GERAIS:



Colher antes da antibioticoterapia, ou antes da próxima dose do antibiótico.



Colher preferencialmente no início do estado febril (37,8°C em diante), pico febril ou presença de bacteremia.



Colher 2 amostras em 2 locais diferentes e iniciar Antibiótico (ATB).



Coletar de 10 a 20 ml, divididos em 2 frascos, respeitando sempre o volume máximo de cada frasco (verificar a instrução do fabricante quanto ao volume).

SE PACIENTE COM CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)

Colher 1 amostra do CVC, e uma outra periférica. **NÃO ESQUECER DE IDENTIFICAR: CENTRAL e PERIFÉRICO.**

Nunca coletar sangue de cateter venoso periférico (CVP) para HMC. Realizar nova punção.

Se estiver sendo usando protetor (tampinha) na conexão do CVC, devem ser substituídos por novos, após a coleta da HMC. Se estiver usando conector valvulado, mantém o mesmo. Não há necessidade de troca.

Não há indicação para cultura da ponta do CVC na rotina, exceto se houver evidências de infecção relacionada ao CVC.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A COLETA



Garrote



Algodão ou gaze



Antissépticos: álcool 70% ou clorexidine alcoólico ou PVP-I alcoólico



Frasco de hemocultura



Agulha e seringa (ou conjunto de escalpe e dispositivo de coleta a vácuo)



Luvas de procedimento


NÃO HÁ NECESSIDADE DE USO DE MÁSCARA, EXCETO SE INDICADO PARA PACIENTE EM ISOLAMENTO.

TÉCNICA DA COLETA DE HMC POR PUNÇÃO PERIFÉRICA:

1. Identificação correta do paciente e exame.
2. Preparar o material para coleta da HMC em bandeja limpa.
3. Higienizar as mãos.
4. Colocar luvas de procedimento.
5. Garrotear o membro do paciente e localizar a veia.
6. Realizar a antissepsia local com álcool a 70% 2 vezes, trocando o algodão ou gaze a cada antissepsia do local e esperar a secagem completa entre as aplicações.
7. Realizar a punção sem colocar a mão no local.
8. Realizar a desinfecção da tampa do frasco de HMC com álcool a 70% uma única vez.
9. Inocular primeiro o sangue no frasco aeróbio.
10. Misturar o conteúdo dos frascos por inversão.
11. Retirar luvas.
12. Higienizar as mãos.



TÉCNICA DE COLETA DE HMC ATRAVÉS DO CVC:



1. Preparar o material para coleta da HMC em bandeja limpa.
2. Higienizar as mãos.
3. Colocar luvas de procedimento.
4. Realizar a desinfecção do conector do cateter com álcool a 70%. Esperar secar por 30 segundos.
5. Retirar 5 ml de cada lúmen do CVC antes da coleta de HMC e desprezar.
6. Colher amostra de todos os lúmens do cateter, contendo o mesmo volume de sangue.
7. Inocular o sangue no frasco de HMC respeitando o volume máximo de cada frasco.
8. Misturar o conteúdo dos frascos por inversão.
9. Retirar luvas.
10. Higienizar as mãos.



TRANSPORTE

1. Nunca refrigerar o frasco.
2. Manter o frasco em temperatura ambiente e encaminhar o mais rápido possível para o laboratório.